

## Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Brentonico  
C.C. Brentonico p.ed. 1118

Località Campo  
rilevato Peratti

Scheda nr. 1076  
data agosto 2020

### Estratto mappa scala a vista



1	Tipologia funzionale	Malga	Punti
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		
	Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni)		1
	Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale)		1
	Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci)		1
	Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)		0
<b>Totale punteggio</b>		<b>Totale</b>	<b>19</b>
5	Degrado	Nullo	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Alta qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	R2	
10	Note :	<p>.....</p> <p>.....</p>	

### PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2. E' ammessa la realizzazione di un <del>volume accessori e servizio igienico</del> addossato al lato ovest (SUN max di 10 mq) della stalla, <del>con tetto ad una falda ad un livello inferiore al tetto principale, rivestito in tavole di legno grezzo di larice</del> , in armonia con la struttura esistente.
----	--