


Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Brentonico
C.C. Brentonico p.ed. 576/1

Località S. Antonio
rilevato Peratti

Scheda nr. 1005
data agosto 2020

Estratto mappa scala a vista



1	Tipologia funzionale	Edificio rurale	Punti
2	Epoca di costruzione	tra il 1860 e il 1939	6
3	Tipologia architettonica storica	media definizione	6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni) Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale) Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci) Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	2 1 1 0	
Totale punteggio		Totale	16
5	Degrado	Medio	
6	Grado di utilizzo	Sottoutilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	R2/---	
10	Note : p.f. 2572.....	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R2 ed R3 per il corpo aggiunto. E' ammessa la demolizione e ricostruzione, senza aumento di volume, della superfetazione presente sul lato nord anche con leggera traslazione ma comunque collegata con l'edificio storico.
-----------	---