

Scheda per il rilievo delle unità edilizie in Centro Storico

P.R.G. del Comune di Brentonico
C.C. Brentonico p.ed. 477/3

Frazione Crosano
rilevato Peratti

Scheda nr. 534
data agosto 2020

Estratto mappa scala 1:2000



1	Tipologia funzionale	Edificio accessorio	Punti
i	Epoca di costruzione	anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica	alta definizione	8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		
	Volumetrici originali (superfetazioni, ampliamenti, sopraelevazioni)	2	
	Costruttivi (copertura, struttura, aperture, balconi, scale)	1	
	Complementari (manto di copertura, serramenti, abbaini, intonaci)	1	
	Decorativi (affreschi, cornicioni, modanature, bugnati, ecc.)	0	
Totale punteggio		Totale	20
5	Degrado	Nullo/Medio	
6	Grado di utilizzo	Utilizzato	
7	Spazi di pertinenza	Media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento del Piano vigente	R3/manufatto accessorio	
10	Note :	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: R3
12	Vincoli particolari:
13	Intervento per gli spazi di pertinenza: